

施工日：令和4年4月6日



No. 4

養生

撮影日：令和4年4月6日



No. 5

進入口 養生

撮影日：令和4年4月6日




No. 6

和室② 荒板開口後

蟻害箇所

撮影日：令和4年4月6日

施工日：令和4年4月6日



No. 7

和室②

蟻道

撮影日：令和4年4月6日




No. 8

和室②

蟻害

撮影日：令和4年4月6日



No. 9

白蟻防除剤

薬剤注入処理

撮影日：令和4年4月6日